

令和6年度 益子町通学路安全プログラム 対策一覧表【益子小・益子西小・益子中】

番号	路線名	地区 対策箇所図	通学路の状況	点検実施日	対策方針	進捗	対象学校名
1	国道121号	益子 ①	歩道がなく、大型車交通も多いため危険	H26.12.25	歩道整備	H30 対策済	益子小 益子中
2	町道4号 栗崎道祖土線	益子	歩道が狭く、右折車両の滞留により車両が錯綜し危険	H26.12.25	歩道整備 右折レーン設置	H30 対策済	益子小 益子中
		②	歩道がなく、交通量が多く危険	R4.11.18	歩道整備	歩道整備事業中	
3-1	町道35号 生田目小学校線	益子 ③	歩道がなく、道路幅員も狭いため危険	H26.12.25	歩道整備	対策済	益子小
3-2	町道35号 生田目小学校線	益子 ③	道路横断が危険(益子小学校より横断歩道設置要望)	H27.12.11	横断歩道設置	対策済	益子小
4	町道284号 西浦線	埴 ④	歩道がなく、道路幅員も狭いため危険	H26.12.25	歩道整備	H30 対策済	益子西小
5	主要地方道 つくば益子線	益子 ⑤	歩道がなく道路幅員も狭くカーブで見通しが悪いため危険	H27.12.11	バイパス整備	バイパス整備事業実施中(L=2.7km供用)	益子小 益子中
6	主要地方道 つくば益子線	益子 ⑥	歩道が無く、電柱が道路部分にはみ出ている 電柱の民地側への移設交渉困難	H27.12.11	バイパス整備		益子小 益子中
7	一般県道 益子公園線	益子 ⑦	道路幅員が狭く危険	H27.12.11	①路面標示による注意喚起 ②歩道整備・車道拡幅	①路面標示より有効と思われる看板を設置済 ②歩道整備事業実施中	益子小 益子中
8	一般県道 下大羽益子線	益子 ⑧	道路幅員が狭く歩道がない	H27.12.11	速度40km規制中のため、取り締まり強化 (ポストコーン部分的に設置済) 歩道整備、車道拡幅	「40」の路面標示更新 歩道整備事業実施中	益子小 益子中
9	町道141号 御料地線	埴	歩道がなく、交通量が多く危険	H27.12.11	区画線処理による減速対策	H29.12 対策済	益子西小 益子中
				R3.9.28	路肩カラー舗装	R5 対策済	
		⑨	道路標識が路側帯上に設置されており、 車道側を通行することがある。	R4.11.8	道路標識を既存の電柱に括り付け、路側帯上の標識は撤去	R4 対策済	

令和6年度 益子町通学路安全プログラム 対策一覧表【益子小・益子西小・益子中】

番号	路線名	地区 対策箇所図	通学路の状況	点検実施日	対策方針	進捗	対象学校名
10	町道285号 塙西谷線	塙 ⑩	カーブで見通しが悪い上、路肩部への駐車が多く危険 道路横断が危険(益子西小学校より横断歩道設置要望)	H27.12.11	ポストコーン設置、路肩の舗装、白線で路側帯の確保	H30 対策済	益子西小 益子中
11	町道38号 塙西田井線	塙 ⑪	道路幅員が狭い	H27.11.25	区画線処理	H30 対策済	益子西小 益子中
12	町道26号 益中大沢線	益子 ⑫	道路幅員が狭く、カーブ部分が危険	H27.11.25	区画線処理による減速対策	H29 対策済	益子小 益子中
13	町道35号 生田目小学校線	益子 ⑬	人や自動車の通行が少ない	H27.11.25	パトロール実施	対策済	益子小 益子中
14	一般県道 黒田市塙真岡線	塙 ⑭	道路の白線が消えており、歩道がない。 歩行箇所が不明瞭で危険。	H28.12.14	区画線引き直し	区画線:H29.1 対策済 歩車道分離:H29.8 対策済	益子西小 益子中
15	町道33号 北中星の宮線	塙 ⑮	歩道がなく、交通量も多い。西側から道路を横断する際、坂やカーブになっており、見通しが悪く危険。	H28.12.14	区画線による減速対策実施済	H29 対策済	益子西小 益子中
16	国道121号・294号 法定外道路	益子 ⑯	歩道が整備されたが、車の出入りが多く見通しが悪い。 カーブミラーはあるが、歩道は全く見えないため、危険。	H28.12.14	カーブミラー設置(H28予定) 停止指導線設置	H29 対策済	益子小 益子中
17	国道121号・294号 町道146号線	益子 ⑰	北側から町道への見通しが悪く、危険。	H28.12.14	見通し確保のため、民地側の木の伐採 依頼	H29 対策済	益子小 益子中
18	町道8号 東田井線	益子 ⑱	踏切の幅が道路よりも狭く、乗用車がすれ違ふことが出来ない。中学生の自転車が巻き込まれそうになり危険。	H29.12.21	歩行者溜まりを作る(踏切北側の路肩幅確保)	H30 対策済	益子西小 益子中
19	国道294号	益子 ⑲	段差が2カ所ある。自転車での通過時、かなりハンドルをとられバランスを崩す恐れがあり危険。	H29.12.21	アスファルト舗装による歩道内の段差(縦断方向及び横断方向)の緩和	H30 対策済	益子西小 益子中


令和6年度 益子町通学路安全プログラム 対策一覧表【益子小・益子西小・益子中】

番号	路線名	地区 対策箇所図	通学路の状況	点検実施日	対策方針	進捗	対象学校名
20	主要地方道 つくば益子線	益子 ⑳	生徒は登校時、踏切側(西側)から東側へ横断するが、田野方面(南側)から来る車が、垣根の茂みで見えにくい。	H30.10.3	パトロール実施	対策済	益子小 益子中
21	主要地方道 つくば益子線 一般県道 下大羽益子線	益子 ㉑	道幅が狭く車通りが多い。	H30.10.3	道路標示等の設置	R3 道路標示更新済み R3 外側線引き直し済み	益子小 益子中
				R3.9.28	外側線引き直し		
22	町道5号 西明寺原線	益子 ㉒	道幅が狭く車通りが多い。	H30.10.3	区画線引き直し	R2 対策済	益子小 益子中
23	一般県道 下大羽益子線	益子 ㉓	道幅が狭く車通りが多い。	H30.10.3	道路標示等の設置 歩道整備、車道拡幅	R1 対策済 歩道整備事業実施中	益子小 益子中
24	町道154号 北郷谷日陰線	益子 ㉔	道幅が狭く、人目がない。	R1.11.18	道路脇の崩れを土留め対応 パトロール強化	パトロール実施継続 R2 土留め工事実施済 R4 防護柵設置実施済	益子小 益子中
25	国道121号	益子 ㉕	樹木の根が道路にせり出してくるおそれがある。	R1.11.18	樹木伐採	R5 対策済	益子小 益子中
26	主要地方道 つくば益子線	益子 ㉖	車通りが多いが、歩道がない。 草が繁茂し、通行の支障となっている。	R1.11.18	現道内での歩行スペース確保の検討 つくば益子線バイパス整備の推進	バイパス整備事業中(L=2.7km供用済) 民地から生えている草であることから、所有者に指導する。	益子小 益子中
				R3.9.28			
27	町道141号 御料地線	埜 ㉗	横断歩道がない。 交通量が多く、児童が横断する際に危険。 横断歩道を設置して欲しい。	R1.11.18	横断歩道設置	R1 対策済	益子西小 益子中
28	町道141号 御料地線	埜 ㉘	横断歩道がない。 交通量が多く、児童が横断する際に危険。 横断歩道を設置して欲しい。	R1.11.18	横断歩道設置	R1 対策済	益子西小 益子中

令和6年度 益子町通学路安全プログラム 対策一覧表【益子小・益子西小・益子中】

番号	路線名	地区 対策箇所図	通学路の状況	点検実施日	対策方針	進捗	対象学校名
29	国道121号	益子 ⑳	塙橋過ぎまでは右側に歩道があるが、塙橋を過ぎると歩道が左側になる。 横断歩道はあるが、ファミリーmart方面からは下り坂で、車がスピードを出してくるので、事故に遭う危険性がある。	R1.11.18	通学路変更対応	R1 対策済	益子西小 益子中
30	町道155号	益子 ㉑	歩道が狭く、見通しが悪い。	R2.11.30	歩道整備・車道拡幅	事業実施中	益子小 益子中
31	町道141号	塙 ㉒	ガードレールと住宅の塙の間が狭く、通行できない。	R2.11.30	防護柵再設置	R3 対策済	益子西小 益子中
32	国道294号	塙 ㉓	通学時の交通量がとても多いが、道路の片側に歩道がない。	R3.9.28	通学路変更検討	R5 対策済	益子西小 益子中
33	主要地方道 つくば益子線	益子 ㉔	横断歩道がなく危険。	R5.11.9	白線等の引き直し	停止線、「止まれ」標示更新済。	益子西小 益子中
34	国道121号線	塙 ㉕	歩道に凹凸があり通行しづらい。	R6.11.11	歩道の補修	歩道舗装の補修については予算要望中 なお、支障竹については伐採予定	益子西小 益子中

通学路対策箇所図①【益子地域】




令和6年度 益子町通学路安全プログラム 対策一覧表【七井小・七井中】

番号	路線名	地区 対策箇所図	通学路の状況	点検実施日	対策方針	進捗	対象学校名
1	一般県道 黒田市塙真岡線	七井 ①	歩道がなく、道路が屈曲しており危険。	H26.12.25	歩道整備	歩道整備事業実施中	七井小 七井中
2	一般県道 塙芳賀線	大和田 ②	歩道がなく、車道幅員が狭く大型車も多いため危険。	H26.12.25	歩道整備	R2 対策済	七井小
3	町道22号 田子谷市貝線	七井 ③	T字路・カーブや樹木で見通しが悪い。	H27.11.25	区画線引き直し 樹木伐採	H30 対策済	七井小 七井中
4	町道18号 七井大平線	七井 ④	道幅が狭く、交通量が多い。東町T字路の見通しも悪く、坂道を下りきった箇所が一時停止(文字が消えている)のため、飛び出してしまう。一時停止先の道路も道幅が狭く交通量が多い。	H29.12.21	道路拡幅・カラー舗装	R4.6 対策済	七井小 七井中
5	一般県道 塙芳賀線	大和田 ⑤	道幅が狭い。	R2.11.30	歩道整備・車道拡幅	歩道整備事業実施中	七井小 七井中
6	主要地方道 宇都宮笠間線	七井 ⑥	通学時の交通量が多く、カーブで見通しが悪い。 歩道がなく、白線が消えている。	R3.9.28	外側線の引き直しを行う	R4 対策済	七井小 七井中
7	主要地方道 宇都宮笠間線	七井 ⑦	車がかなりスピードを出し危険なため、ガードレールをつけてほしいと保護者から要望あり。	R3.9.28	道路鋸を設置し視認性を高める 路面標示引き直し	R4 対策済	七井小 七井中
8	国道123号	小宅 ⑧	歩道がなく、白線の内側が狭く危険。	R3.9.28	区画線及び路肩の草刈等適切な維持管理をしていく 路面標示引き直し	R4 対策済	七井小 七井中
9	町道21号 角の川青田線	七井 ⑨	七井小学校から出る際、左右の視認ができない。スピードを出している車が多い。	R4.11.8	ミラーを設置及び破線処理による減速対策	R4 対策済	七井小 七井中
10	国道123号	七井 ⑩	歩道がなく、スピードを出している車が多い。	R4.11.8	歩道整備	歩道整備事業実施中	七井小 七井中

令和6年度 益子町通学路安全プログラム 対策一覧表【七井小・七井中】

番号	路線名	地区 対策箇所図	通学路の状況	点検実施日	対策方針	進捗	対象学校名
11	主要地方道 宇都宮笠間線	七井中央 ⑪	横断歩道があるが、交通量も多く信号もなく、見通しも悪いため危険。	R5.11.9	路面標示を更新、追加	R6年度施工予定	七井小 七井中
12	町道81号線	七井 ⑫	道幅が狭く、車と接触する可能性があり危険。	R5.11.9	路面標示による注意喚起	R5 対策済	七井小 七井中
13	県道黒田市塙真岡線	七井 ⑬	交通量が多く、速度を出す車がいるが、横断歩道がないため危険である。	R5.11.9	歩道等整備中	R6 対策済	七井小 七井中
14	主要地方道 宇都宮笠間線	七井 ⑭	歩道にある用水路に蓋がなく危険。	R5.11.9	水路の蓋を設置	工事にて対策中	七井小 七井中
15	主要地方道 宇都宮笠間線	七井 ⑮	歩道がでこぼこして危険。	R5.11.9	舗装整備	R6 対策済	七井小 七井中
16	町道22号 田子谷市貝線	七井 ⑯	横断歩道がなく危険である。	R6.11.11	横断歩道の設置検討	検討中	七井小 七井中
17	町道25号 大沢里星の宮線	大沢 ⑰	交通量が多いにもかかわらず歩道がなく、危険である。	R6.11.11	歩道整備	R7～ 事業実施予定	七井小 七井中

通学路対策箇所図②【七井地域】



令和6年度 益子町通学路安全プログラム 対策一覧表【田野小・田野中】

番号	路線名	地区 対策箇所図	通学路の状況	点検実施日	対策方針	進捗	対象学校名
1	一般県道 西小埜真岡線	田野 ①	部分的に歩道がないため危険	H26.12.25	歩道整備	R5 対策済	田野小 田野中
2	主要地方道 つくば益子線	田野 ②	横断歩道無し	H27.12.11	横断歩道設置	H27 対策済	田野小 田野中
3	町道308号 新田中学校線	長堤 ③	見通しが悪い	H27.11.25	カーブミラー設置	H29 対策済	田野小 田野中
4	町道247号 長堤西山線	長堤 ④	歩道がなく、道路幅員も狭いため危険	H27.11.25	区画線設置	H29 対策済	田野小 田野中
5	町道41号 荒町前沢線	前沢 ⑤	カーブで見通しが悪い	H27.11.25	区画線処理による減速対策	H29 対策済	田野小 田野中
6	町道232号 袖引天王線	前沢 ⑥	道路両側の土留めが高く死角になる	H27.12.11	横断歩道設置検討	R1 対策済	田野小 田野中
7	町道41号 荒町前沢線	前沢 ⑦	日中でも薄暗く見通しが悪い	H27.11.25	防犯灯設置	H29 対策済	田野小 田野中
8	主要地方道 つくば益子線	上山 ⑧	歩道が続いていないため、T字路西側から東側へ、横断歩道のない場所を横断しなければならない。交通量が多く、スピードが出ているので、横断が危険。	H30.10.3	横断歩道設置	H27 対策済	田野小 田野中
9	町道39号 東田井池下線 町道8号 東田井線	東田井 ⑨	歩道がないため、通学バスを降りた後、横断歩道のない場所を横断しなければならない。交通量が多くスピードが出ているので、通学が危険。	H30.10.3	区画線引き直し	R1 対策済	田野小 田野中
10	一般県道 西小埜真岡線	前沢 ⑩	カーブで車がスピードを出し危険。	R2.11.30	路面標示(カーブ注意)引き直し	R2 対策済	田野小 田野中

令和6年度 益子町通学路安全プログラム 対策一覧表【田野小・田野中】

番号	路線名	地区 対策箇所図	通学路の状況	点検実施日	対策方針	進捗	対象学校名
11	町道235号	上山 ⑪	見通しが悪い。	R2.11.30	土砂撤去 区画線引き直し	R3 対策済	田野小 田野中
12	一般県道 西小埜真岡線	長堤 ⑫	歩道に凹凸があり通行しづらい。	R4.11.8	歩道の補修	R4 対策済	田野小 田野中
13	主要地方道 つくば益子線	長堤 ⑬	歩道に凹凸があり通行しづらい。	R4.11.8	歩道の補修	R4 対策済	田野小 田野中
14	町道243号 田野小北線	長堤 ⑭	路面の段差と見通しの悪さにより、自転車による通行が困難。	R6.11.11	擦り付け等による段差の緩和	R6 対策済	田野小 田野中
15	一般県道 西小埜真岡線	前沢 ⑮	歩道がに凹凸があり通行しづらい。	R6.11.11	歩道の補修	歩道上の堆積土除去及び支障枝の剪定を実施	田野小 田野中
16	町道262号 本田八幡前線	長堤 ⑯	樹木の枝の低さ及び実の落下により、自転車による通行が困難。	R6.11.11	所有者の確認後、対応	R6中に対策完了予定	田野小 田野中

通学路対策箇所図③【田野地域】

