

益子町
ため池ハザードマップ

法堂寺池
(上・下)

作成 益子町 産業建設部 農政課

TEL：0285-72-8838


令和3年3月発行

■ハザードマップ作成条件

このマップは、法堂寺池(上・下)が常時満水位の状態、堤体中央が決壊した場合の最大の浸水想定範囲を計算した結果を示しています。実際の浸水区域は、決壊時の貯水量や堤体の被害の程度、周辺の土地利用状況により変わります。想定区域より浸水域が広がったり、浸水深が深くなる場合も考えられます。

河川洪水等、その他災害の危険区域は、益子町防災マップを参照してください。

■凡例



浸水の深さ

3.0m以上

2.0m～
3.0m未満

1.0m～
2.0m未満

0.5m～
1.0m未満

0.5m未満



浸水到達時間



他のため池の浸水想定区域

■施設



避難場所



要配慮者利用施設



役場等



交番・駐在所



消防署



雨量観測所



医療機関



国道



県道



鉄道

■土砂災害警戒区域



急傾斜地



土石流

真岡鐵道

ましろ令和クリニック

決壊後1分

決壊後5分

決壊後10分

決壊後20分

決壊後30分

小貝川

益子西小学校

益子町総合体育館

益子町民会館

益子中学校

益子内科胃腸科診療所

真岡消防署益子分署

益子交番

みどり保育園

キミのあったか広場
ともにあゆんディ

百目鬼川

益子町老人デイサービス
おあしす館

益子町保健センター

松谷クリニック

益子駅

■わが家の防災メモ

家族で避難先や緊急時の連絡先などについて話し合い、しっかり記入しておきましょう。

■わが家の避難先


■家族がはなればなれになった時の集合場所

■歩行困難度図


水深が深いほど、水の流れが速いほど、歩行は困難になります。

※浸水している場所を歩行することは危険を伴います。基本的には入らないようにしましょう。

もしも避難の途中で氾濫が発生した場合の目安としてください。



歩行不可



歩行困難



歩行可能

法堂寺池

決壊後1分

決壊後5分

決壊後10分

決壊後20分

決壊後30分

■法堂寺池(上・下)

管理者	貯水量	堤高
法堂寺池水利組合	18,700m ³ (上下計)	(上)2.5m (下)3.0m

1: 8,000

0 50 100 200 600m

「測量法に基づく国土地理院長承認 (使用) R 2JHs 700」